

Ábyrgð

- Forstjóri ber ábyrgð á viðhaldi verkferilsins.
- Gæðastjóri skal tryggja að unnið sé samkvæmt verkferlinum.
- Starfsmenn bera ábyrgð á að vinna eftir verkferlinum.

Tilgangur

Tilgangur verkferilsins er að tryggja að gæðastjórnunarkerfið sé starfrækt á virkan hátt, sé rekjanlegt með það að markmiði að skráningar og skrár uppfylli kröfu 4.4.1 um stýringu ferla samkvæmt ÍST EN ISO 9001:2015 og kröfu 4.5.4 um stýringu skráa í ÍST 85:2012.

Verkferillinn gildir fyrir skráningu allra gagna sem tilheyra gæðaskrá og stýringu þeirra, auk skráa sem eru mikilvægar fyrir stýringu ferla.

Framkvæmd

